


Rzut konstrukcji dachu
 elementy więźby do wymiany
 ul. Grunwaldzka 11, Głubczyce



obszary deskowania dachu do wymiany



elementy więźby do wymiany

Drewno konstrukcyjne
 klasy C14
 w stanie powietrzno suchym

336
345
333

zastrzał
12x14cm

zastrzał
12x14cm

zastrzał
12x14cm

krokwie
12x14cm

1139

1430

1304

 REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ ul. Grunwaldzka 11, W GŁUBCZYCACH		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Artur Klapetek	NR UPR: 189/85/Op
AUTOR:	mgr inż. arch. Rafał Skoumal	NR UPR: 03/OPOKK/2008
INWESTOR:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA	
ADRES:	ul. Grunwaldzka 11, 48-100 Głubczyce	
DZIAŁKA BUDOWLANA	418/5	ADRES INWESTYCJI: ul. Grunwaldzka 11 48-100 Głubczyce
TYTUŁ RYSUNKU: Remont więźby dachu elementy do wymiany		
FORMAT:	SKALA	NUMER RYSUNKU
A3	1:50	3